

№ 04-157 от «25» 03 2016 г.

FENOX AUTOMOTIVE GmbH

Адрес: Germany, Bergstraße, 23, D-57462 Olpe, Германия

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11OC13 от 09 апреля 2015 года) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция **не включена** в перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011, № 877:

| <i>Наименование продукции</i> | <i>Код ТН ВЭД</i> |
|---|-------------------|
| <i>Маховики</i> | <i>8483502000</i> |
| <i>Обгонные муфты</i> | <i>4016995209</i> |
| <i>Шкив коленвала</i> | <i>8483502000</i> |
| <i>Резинометаллические опоры (подушки) двигателей (ДВС) и коробок передач (КПП)</i> | <i>4016995209</i> |
| <i>Стеклоподъемники (механические)</i> | <i>8302300009</i> |
| <i>Тросы сцепления</i> | <i>8708939009</i> |
| <i>Антифризы</i> | <i>3820000000</i> |
| <i>Щеточный узел (ремкомплект)</i> | <i>9603500000</i> |
| <i>Подшипники трансмиссии</i> | <i>8482109008</i> |
| <i>Фильтры салона</i> | <i>4823908597</i> |
| <i>Фильтры салона угольные</i> | <i>8421392008</i> |
| <i>Подшипники редуктора заднего моста</i> | <i>8482109009</i> |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Подшипники генератора</i> | 8511900008 |
| <i>Лампы светодиодные</i> | 8541401000 |
| <i>Карбюраторы</i> | 8409910009 |
| <i>Газовые упоры</i> | 8412908000 |
| <i>Втулка стартера</i> | 8511400008 |
| <i>Крышка стартера</i> | 8511400008 |
| <i>Щеточный узел</i> | 8511400008 |

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ООО «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» _____



А.А. Гуцин